

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લિમીટેડ

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ જી કે જનરલ હોસ્પિટલ સામે ભુજ

ફોન: ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ: ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

E-Mail- forumbhuj.pgvcl@gebmail.com

નં:કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૪/ ૩૩

તારીખ: ૨૧/૩/૨૫

રજી.એ.ડી. દ્વારા

પ્રતિ

જેંતીલાલ લીલાધર સોની

ગોપી કોમ્પ્લેક્સ

માંડલીયા શેરી

માંડવી -કચ્છ

મોબાઇલ નંબર ૯૨૨૮૫૦૭૦૯૦

વિષય:- હાઇ વોલ્ટેજ ને કારણે નુકસાની નો વળતર આપવા બાબત

સંદર્ભ:- (૧)આપની અરજી નોંધણી નંબર :- પીજી/૦૪/૦૦૧/૨૦૨૩-૨૪

મહાશય શ્રી,

આપના દ્વારા ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ સમક્ષ કરવામાં આવેલ અરજીના ચુકાદાની પ્રમાણિત નકલ આ સાથે સામેલ છે. જે આપની જાણ સારું.


કન્વીનર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ.

બિડાણ-ઉપર મુજબ

કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ,

વિભાગીય કચેરી, માંડવી

પાવર હાઉસ કમ્પાઉન્ડ

લાયજા રોડ -માંડવી

સદર નિર્ણયપત્રની નકલ આપશ્રીને આ સાથે મોકલવામાં આવે છે જેની તમામ વિગતો અભ્યાસે લઈ અને નામદાર ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક તકરાર નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિમયો. જાહેર નામા નં ૦૨/૨૦૧૯ ની વિનિમય નં ૨.૫૪ અનુસાર, સદર હુકમના પાલન અંગે થયેલ કાર્યવાહીનો અહેવાલ અત્રેની ફોરમ કચેરી ને અચુક મોકલી આપવા વિનતી

(૨) નાયબ ઇજનેરશ્રી, પીજીવીસીએલ, પેટા-વિભાગીય કચેરી, માંડવી શહેર

ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ, ભુજ

પશ્ચિમ ગુજરાત વિજકંપની લી.

પાવરહાઉસ કમ્પાઉન્ડ, જી.કે.જનરલ હોસ્પિટલ સામે, ભુજ

ફોનનંબર ૦૨૮૩૨-૨૫૩૫૫૦ ફેક્સ ૦૨૮૩૨-૨૫૦૦૪૮

Email- forumbhuj.pgvccl@gebmail.com.

કેસી/સીજીઆરએફ/૨૦૨૪ તા. / /૨૦૨૪

૨૦૦૩ના ભારતીય વિજળી અધિનિયમની કલમ ૪૨ (૫) તેમજ ગુજરાત વિદ્યુતનિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો ૨૦૧૧ જાહેરનામા નં.૨/૨૦૧૯ હેઠળ રચાયેલ ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ (CGRF) પશ્ચિમ ગુજરાત વિજ કંપની લી. ભુજના ચેરમેન સમક્ષ નોંધાયેલ ફરીયાદ.

Nb.PG004-001-2023-24

જેન્તીલાલ લીલાધર સોની

ગામ: માંડવી, તા. માંડવી -કચ્છ.....અરજદાર.

વિરુદ્ધ

શ્રી જે. જે.ગોહેલ કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી,

પીજીવીસીએલ વિભાગીય કચેરી, માંડવી -કચ્છ.....સામાવાળા.

બાબત:- હાઇ વોલ્ટેજ ને કારણે નુકસાની નો વળતર મળવા બાબત

અરજદારતરફ :- જેન્તીલાલ લીલાધર સોની (પોતે)

સામેવાળાનાતરફ :- (૧) શ્રી જે.જે. ગોહેલ (કાર્યપાલક ઈજનેર) પીજીવીસીએલ માંડવી વિભાગીય કચેરી

(૨) એસ.ડી જોષી (નાયબ ઈજનેર ટેક) પીજીવીસીએલ માંડવી વિભાગીય કચેરી

કોરમ:

(૧) એન.સી.મકવાણા - ચેરપર્સન

(૨) શ્રીઆર.જી.કુંપાવત - સ્વતંત્રમેમ્બર

સુનાવણી સ્થળ:- પીજીવીસીએલ વર્તુળકચેરી, ભુજ

તારીખ.: ૨૩/૦૨/૨૦૨૪




ઠરાવ

૧. અરજદાર ગામ માંડવી મધ્યે માંડલીયા શેરી પાસે આવેલ ગોપી કોમ્પલેક્ષમાં પીજીવીસીએલ ની માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીનું ગ્રાહક નંબર ૩૯૧૦૪/૦૦૪૬૦/૪નું થ્રી-ફેઝનું કોમર્શીયલનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે.
૨. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર સદર દુકાનમાં લગાડવામાં આવેલ થ્રી-ફેઝ કનેક્શનમાં અવારનવાર હાઈવોલ્ટેજની સમસ્યા રહેતી હોવાથી તેઓએ માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીને મૌખિક જાણ કરેલ પરંતુ સમસ્યા દુર ન થતાં તા.૧૮/૦૯/૨૦૨૩ના રોજ પીજીવીસીએલ ની માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીએ હાઈ વોલ્ટેજની સમસ્યા કાયમી ધોરણે દુર કરવા માટે લેખિતમાં પણ જાણ કરવામાં આવેલ.
૩. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર પીજીવીસીએલ ની માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર બાબતે કોઈપણ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહતી. ત્યારબાદ, હાઈ વોલ્ટેજને કારણે તા.૨૫/૯/૨૦૨૩ના રોજ તેઓની દુકાનમાં રાખવામાં આવેલ મશીન સંપૂર્ણપણે બળી ગયેલ અને રૂ ૭,૬૪,૦૫૦/- નુ નુકસાન થયેલ અને તે બાબતેની જાણ માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીએ કરતાં પીજીવીસીએલ કંપનીના અધિકારી/કર્મચારી સ્થળ પર આવેલ અને જોઈને ચાલ્યા ગયેલ અને ત્યારબાદ તા.૨૮/૧૨/૨૦૨૩ના પત્રમાં માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા સદર વીજ જોડાણવાળી જગ્યા પર થ્રી ફેઝ વીજ જોડાણની પોલ પરથી આવતી મેઈન સર્વિસ લાઈનની સ્થિતિ બરાબર છે. પરંતુ સદર જગ્યાએ કોઈપણ જાતની MCB,RCCB કે ELCB જોવા મળેલ નથી જે લગાડવી ફરજિયાત છે વગેરે જણાવી વીજ કંપનીની કોઈપણ જવાબદારી બનતી નથી તેવો ઉડાઉ જવાબ આપેલ છે.
૪. અરજદારશ્રીના જણાવ્યા અનુસાર તેઓ સદર થ્રી ફેઝ કનેક્શન લાંબા સમયથી ધરાવે છે વોલ્ટેજની સમસ્યા બાબતે માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીએ અવાર નવાર મૌખિક તેમજ લેખિત રજૂઆત કરેલ ત્યારે માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરી દ્વારા થ્રી ફેઝ કનેક્શનમાં MCB,RCCB કે ELCB લગાડવી ફરજિયાત છે તેવું જણાવેલ ન હતું જે વીજ કંપનીની સેવામાં ખામી સ્પષ્ટ થાય છે.
૫. આમ, હાઈ વોલ્ટેજની સમસ્યા કારણે તેઓની દુકાનમાં રાખવામાં આવેલ મશીન સંપૂર્ણપણે બળી ગયેલ જેના કારણે થયેલ નુકસાનની રકમ રૂ ૭,૬૪,૦૫૦/- મંજૂર કરવા યોગ્ય ન્યાય મેળવવા માટે ગ્રાહક ફરિયાદ નિવારણ ફોરમ સમક્ષ ફરિયાદ કરેલ છે.

બીજી તરફ પીજીવીસીએલની રજૂઆત નીચે મુજબ છે.

૬. અરજદાર ગામ માંડવી મધ્યે પીજીવીસીએલ ની માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીનું ગ્રાહક નંબર ૩૯૧૦૪/૦૦૪૬૦/૪નું થ્રી-ફેઝનું કોમર્શીયલનું વીજ જોડાણ ધરાવે છે.



૭. હાઈ વોલ્ટેજને કારણે તેઓની દુકાનમાં થયેલ નુકશાન બાબતે તા.૦૨/૧૨/૨૦૨૩ના માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીને ફરિયાદ કરેલ હતી.
૮. સદર ગ્રાહકની ફરિયાદ અન્વયે માંડવી ટાઉન પેટા વિભાગીય કચેરીના જુનિયર ઈજનેર દ્વારા ગ્રાહકશ્રીની હાજરીમાં તેમનું વીજ પ્રસ્થાપન તપાસતા તેમના પોલ પરથી આવતી મેઈન સર્વિસ કેબલની સ્થિતિ બરાબર હતી તેમજ કલેમ્પ ઓન મીટર વડે સદર વીજ જોડાણના વોલ્ટેજ ચેક કરતાં તે પણ અનુક્રમે ૨૩૭,૨૩૯, અને ૨૩૮ વોલ્ટ ફેઝમાં હતા જે within permissible limit હતા. વધુમાં આ જગ્યા પર સલામતીના ભાગરૂપે કોઈપણ જાતની MCB, RCCB કે ELCB જોવા મળેલ ન હતી. વીજ અધિનિયમ મુજબ ૨ કિલોવોટ કે તેથી ઉપરના તમામ વીજ જોડાણમાં MCB કે ELCB લગાડવી ફરજિયાત છે ઉપરાંતમાં સદર વીજ પ્રસ્થાન પર સર્વિસ કેબલ પર કોઈપણ જાતના સપાર્કીંગના નિશાન માલુમ પડેલ નથી.
૯. આમ, ગ્રાહકશ્રીના પોલ પરથી આવતી મેઈન સર્વિસ કેબલની સ્થિતિ બરાબર હોઈ તેમજ ક્લીપ ઓન મીટર વડે સદર વીજ જોડાણના વોલ્ટેજ ચેક કરતાં તે પણ અનુક્રમે ૨૩૭,૨૩૯, અને ૨૩૮ વોલ્ટ ફેઝમાં હતા જે within permissible limit હતા પરંતુ સલામતીના ભાગરૂપે કોઈપણ જાતની MCB, RCCB કે ELCB લગાડેલ ન હોઈ ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગના વિભાગ ૯.૨ અનુસાર વિતરણ પરવાનેદાર ગ્રાહકને સતત વીજળી મળે તે સુનિશ્ચિત કરવા માટે જવાબદાર છે પરંતુ વીજ પુરવઠામાં અવરોધ અથવા વધઘટ ને કારણે થતું નુકશાન કે સાધન સામગ્રીને થતાં નુકશાન બાબતે વિતરણ પરવાનેદાર જવાબદાર નથી.
૧૦. તેમજ CEA SAFETY REGULATION -2010 વિનિમય -૪૨ મુજબ MCB, RCCB કે ELCB લગાડવી ફરજિયાત છે. જે આ વીજ પ્રસ્થાપન પર લાગેલ જોવા મળેલ નહિ તેથી જો આ પ્રસ્થાપન પર ELCB કે MCB લાગેલ હોત તો સદર અક્સ્માત નિવારી શકાયેલ હોત. સદર અક્સ્માત ફરિયાદીશ્રી ના વીજ પ્રસ્થાપન પરની આંતરિક વાયરીંગ ખામી સર્જતા થયેલ છે તેવું ફલિત થાય છે.

ફોરમ નુ તારણ

૧૧. બન્ને પક્ષકારો ની રજુઆત જોતા સદરહુ ફરિયાદ ફરિયાદી ના વીજ પ્રસ્થાપન ના સ્થળે હાઈ વોલ્ટેજ આવતા થયેલ નુકસાની સામે વળતર બાબતની છે. જ્યારે પીજીવીસીએલ તરફથી સદરહુ જગ્યા એ ક્લીપ ઓન મીટર થી વોલ્ટેજ ચેક કરતા વોલ્ટેજ અનુક્રમે ૨૩૭, ૨૩૮ અને ૨૩૯ (within permissible limit) આવેલ છે. અને મેઈન સર્વિસ ની સ્થિતિ બરાબર હતી
૧૨. CEA SAFETY REGULATION -2010 ના વિનિમય -૪૨ મુજબ MCB, RCCB કે ELCB ગ્રાહકે લગાડવી ફરજિયાત છે. અને ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ નોટેફિકેશન ૦૪/૨૦૧૫ વિભાગ નંબર ૯.૨ મુજબ “વિજ પરવાનેદાર ગ્રાહકને સતત વીજળી મળે



તે સુનિક્ષિત કરવા વાજબી સાવચેતીઓ રાખશે આમ છતાં કરાર થી વિપરીત બાબતને આધીન હોય તે સિવાય વિતરણ પરવાનેદાર , વીજ પુરવઠામાં અવરોધ / વધઘટ કારણે ગ્રાહકને થતું કોઈ નુકશાન કે ગ્રાહકના પ્લાન્ટ અને સાધન-સામગ્રીને થતા નુકસાન માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. આમ ઉપરોક્ત કેસમાં આ નિયમ લાગુ પાડી શકાય

૧૩. આજરોજ તારીખ ૨૩/૦૨/૨૦૨૪ ની ફોરમ ની કાર્યવાહી દરમિયાન પ્રતિવાદી પીજીવીસીએલ ને સૂચન કરવામાં આવે છે કે અરજદાર ની વોલ્ટેજ વધઘટ બાબત ની ફરિયાદનો હજુ ઉકેલ આવેલ નથી આથી પ્રથમ તબક્કે ફરિયાદી નું વીજ જોડાણ જે પોલ ઉપરથી આપવામાં આવેલ છે તે પોલ ઉપર ના અન્ય જોડાણો નો પણ અભ્યાસ કરી ને ફરિયાદી ના વીજ પ્રસ્થાપન પર પીજીવીસીએલ ના કોઈ તાંત્રિક કારણોસર વોલ્ટેજ ની ફરિયાદ રહેતી હોય તો તેનું સત્વરે નિરાકરણ કરવું અને તે માટે જરૂરી પગલા તુરત હાથ ધરવા.


૧૪. CEA safety Regulation - 2010 વિનિમય -૪૨ જે નીચે મુજબ છે.


“The supply of electricity to every electrical installation other than voltage not exceeding 250 V below 5 KW and those installations of voltage not exceeding 250V which do not attract provisions of section 54 of the Act Shall be controlled by an earth leakage protective device so as to disconnect the supply instantly on the occurrence of earth fault or leakage of current. ઉપરોક્ત કેસમાં અરજદાર દ્વારા આવા કોઈ “earth leakage protective device” લાગેલ નથી. તદઉપરાંત GERC notification 04/2015 વિભાગ નંબર ૯.૨ મુજબ “વિતરણ પરવાનેદાર ગ્રાહકને સતત વીજળી મળે તે સુનિક્ષિત કરવા માટે જવાબદાર છે પરંતુ વીજ પુરવઠામાં અવરોધ અથવા વધઘટ ને કારણે થતું નુકશાન કે સાધન સામગ્રીને થતાં નુકશાન બાબતે વિતરણ પરવાનેદાર જવાબદાર નથી. આમ ઉપરોક્ત બંને Regulation અને Notification મુજબ વીજ વોલ્ટેજની વધઘટથી અરજદાર ના વીજ ઉપકરણો ને થયેલ નુકસાન માટે પીજીવીસીએલ ને જવાબદાર ઠેરવી શકાય નહીં “પીજીવીસીએલ દ્વારા આ કિસ્સામાં નુકસાન નું વળતર આપવા પાત્ર થતું નથી”

--: હુકમ:-

બંને પક્ષકારોની રજૂઆત બાદ હુકમ નીચે મુજબ કરવામાં આવે છે.

- ઉપરોક્ત અત્રે ની ફોરમ ના તારણ ક્રમ નંબર (૧૩ અને ૧૪) મુજબ હુકમ કરવામાં આવે છે.
- ફરિયાદી ની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે છે.
- ખર્ચ અંગે કોઈ હુકમ કરવામાં આવતો નથી.
- આ હુકમ આજ તા. ૨૩ /૦૨ /૨૦૨૪ ના રોજ જાહેર કર્યો .


(આર.જી.કુંપાવત)
સ્વતંત્ર મેમ્બર


(અન.સી.મકવાણા)
ચેરપર્સન



ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ ભુજ-કચ્છ

નોંધ:

અરજદાર સદર હુકમથી નારાજ હોય તો સદર હુકમ મળ્યાની તારીખ થી દિવસ- ૩૦માં વિદ્યુત લોકપાલમાં રજુઆત કરી શકે છે. આ રજુઆત કરવા માટે ગુજરાત વિદ્યુત નિયંત્રક આયોગ (ગ્રાહક ફરીયાદ નિવારણ ફોરમ અને લોકપાલ) વિનિયમો' ૨૦૧૯ જાહેરનામાં નં.૦૨/૨૦૧૯ ની કલમ ૩.૧૯ મુજબ ની બધી શરતો સંતોષવામાં આવેલ હશે તો જ રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. કલમ ૩.૧૯ (૮) મુજબ ફરીયાદીએ જરૂરી હોય તો ફોરમના હુકમના સંદર્ભમાં પરવાનેદાર પાસે એકતૃતીયાંશ રકમ જમાં કરાવી હોય અને કરેલ ચુકવણીની સાબીતી રજુ કરી હોય, તો જ તેવી રજુઆત લોકપાલ સ્વીકારશે. લોકપાલશ્રીની કચેરીનું સરનામું : જીલ્લા સેવા સદન -૩૩૧૭૦ માળ -બ્લોક નં-૧, ગવર્મેન્ટ પ્રેસ રોડ, રાજકોટ -૩૬૦૦૦૧, ફોન નં.૦૨૮૧-૨૯૯૪૧૨૫